TEVUO DO FINIFORME OCOFFINIOCTIA MODO DI 20DALMA LIFAFDIALIODO M

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕФЕЛИНОВОЙ СОДЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОВАКУУМНОГО СТЕКЛА

Н.С. Крашенинникова, О.В. Казьмина, И.В. Фролова

Томский политехнический университет E-mail: kazmina@tpu.ru

Представлены результаты комплексного анализа свойств кальцинированной соды и соды из нефелинового сырья, а также рассмотрены технологические особенности приготовления стекольной шихты на ее основе. Установлено, что применение компактированного сырьевого концентрата является эффективным способом введения соды из нефелинового сырья в состав шихты с целью повышения ее качества.

Вопросы расширения сырьевой базы стекольной промышленности за счет использования отходов других производств остаются актуальными до настоящего времени. С одной стороны, такое решение проблемы позволяет утилизировать отходы, отрицательно влияющие на окружающую среду, с другой – экономить дефицитное дорогостоящее синтетическое сырье. В последнее время появился ряд публикаций об использовании в стекольном производстве соды, получаемой при переработке нефелинового сиенита на ОАО "Ачинском глиноземном комбинате" ( $A\Gamma K$ ) [1–3]. Относительно низкая стоимость нефелиновой соды по сравнению с синтетической содой, а также возможность сокращения транспортных расходов, в случае использования ее предприятиями Западно-Сибирского региона, объясняют повышенный интерес к данному виду щелочесодержащего сырья.

Однако при замене синтетической кальцинированной соды ( $C_c$ ) (г. Стерлитамак) на нефелиновую соду ( $C_H$ ) (г. Ачинск) в составе стекольной шихты для производства электровакуумного стекла на Томском электроламповом заводе (ТЭЛЗ), возникли определенные трудности, связанные с потерями

шихты и нарушением ее химической однородности. При этом, в 3...3,5 раза увеличилась доля шихты низкого качества и снизилась однородность стекломассы (табл. 1).

В данной работе приводятся результаты комплексных исследований свойств соды из нефелинового сырья АГК с целью получения шихты высокого качества.

**Таблица 1.** Категория шихт с использованием различных щелочесодержащих компонентов шихты

| Вид соды    |       | иарная до | Однород-      |           |
|-------------|-------|-----------|---------------|-----------|
|             | разлі | ичной кат | ность стекло- |           |
|             | -     | IV-V      | Некондиция    | массы, нм |
| Кальциниро- | 88,2  | 11,5      | 0,3           | 150       |
| ванная      |       |           |               |           |
| Нефелиновая | 55,9  | 43,08     | 1,02          | 200       |

По содержанию в стекольной шихте сода обычно занимает второе место после кварцевого песка. В связи с этим в стекловарении предъявляются жесткие требования к ее химическому и гранулометрическому составам.

| Вид соды                          | Содержание вещества, % мас.     |                                |                                 |                                |      |                             |  |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|-----------------------------|--|
|                                   | Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> | NaCl                           | Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | H.O. | $\Delta m_{_{\mathrm{ND}}}$ |  |
| Синтетическая<br>(г. Стерлитамак) | 99,16                           | 0,37                           | 0,02                            | 0,003                          | 0,03 | 0,417                       |  |
| Нефелиновая                       | 98,198,5                        | K <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> | K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>  | 0,01                           | 0,05 | 0,11,0                      |  |

K,SO

0.005...0.02

0.1...0.2

K,CO:

2,3...6,5

Таблица 2. Химический состав щелочесодержащих компонентов шихты

87.0...96.5

По химическому составу (табл. 2) сода АГК в целом соответствует требованиям ГОСТ 10689-75 на соду из нефелинового сырья. Основное отличие от соды синтетической связано с присутствием солей калия, которые являются источниками оксида калия в стекле. На ТЭЛЗ для введения в состав электровакуумного стекла оксида калия применяют сравнительно дорогостоящий технический поташ, расходы которого могут быть сокращены в случае использования нефелиновой соды.

Из нефелинового сырья

**FOCT 10689-75** 

Известно, что карбонаты и сульфаты щелочных металлов способны образовывать термически неустойчивые кристаллогидраты различной степени водности. Поэтому при решении вопросов, связанных с заменой щелочесодержащих компонентов в составе стекольных шихт, следует уделять внимание изучению их фазового состава.

Результаты рентгенофазового анализа показали, что дифрактограмма нефелиновой соды содержит максимумы отражения, соответствующие безводному  $Na_2CO_3$  (d=2,962; 2,545; 2,366 Å), двойной соли  $KNaCO_3$  (d=3,07; 2,72; 2,24; 2,21 Å), а также кристаллогидратам  $Na_2CO_3$ · $H_2O$  (d=2,761; 2,668; 2,386 Å) и  $K_2CO_3$ · $1,5H_2O$  (d=2,783; 2,767; 2,742 Å). В то время, как на дифратограмме синтетической кальцинированной соды главным образом присутствуют максимумы отражения, соответствующие карбонату натрия и его моногидрату.


Увлажнение стекольной шихты на стадии ее приготовления, сопровождается процессами растворения и кристаллизации химически активных компонентов и, прежде всего, кальцинированной соды. Химическую активность соды оценивали по теплоте растворения, определение которой осуществляли на учебно-лабораторном комплексе "Химия". Для расчета теплоты растворения Q использовали уравнение теплового баланса.

Расчеты показали, что значение теплоты растворения нефелиновой соды составляет 817,39 Дж, а соды синтетической -808,68 Дж.

Относительно высокая химическая активность нефелиновой соды подтверждается результатами термогравиметрического анализа, согласно кото-

рых потери ее массы при нагревании до 700 °C приблизительно в 1,3 раза выше, чем у синтетической (рис. 1).

0.5-1.0



**Рис. 1.** Термогравиметрические кривые: А) нефелиновой и Б) синтетической соды

Согласно требованиям ГОСТ 3578-73 порошкообразная сода должна проходить без остатка через сито с размером отверстий 1,2 мм. Как показали результаты ситового анализа, нефелиновая сода является сравнительно тонкодисперсным материалом —до 50 % состоящим из частиц размером менее 0,2 мм, в то время как содержание данной фракции в синтетической соде не превышает 20 % (рис. 2).

Физико-механические характеристики соды представлены в табл. 3. Как видно, нефелиновая сода имеет сравнительно высокие значения гигроскопичности (84 %), удельной поверхности (4499 см²/г) и насыпной плотности (0,92 г/см³).


Установленные различия химического, фазового, гранулометрического составов, а также различная химическая активность соды по отношению к воде, очевидно, будут оказывать влияние на свойства и технологию подготовки стекольной шихты.

Важным этапом в технологии приготовления стекольной шихты является очередность подачи сырьевых материалов в смеситель. По мнению авторов [5] нефелиновую соду следует подавать в смеситель в последнюю очередь, при этом изменение

Таблица 3. Физические свойства щелочесодержащих компонентов шихты

| Вид соды         | Плотн    | ость, г/см³      | Удельная                   | Гигроскопичность, |
|------------------|----------|------------------|----------------------------|-------------------|
| вид соды         | насыпная | пикнометрическая | поверхность, $cm^2/\Gamma$ | %                 |
| Кальцинированная | 0,66     | 2,83             | 2874                       | 54                |
| Нефелиновая      | 0,92     | 2,38             | 4499                       | 84                |

схемы подготовки и увлажнения шихты позволяет повысить выход качественной шихты первой и второй категории на 10...20~%. Применение данной циклограммы на ТЭЛЗ позволило снизить потери шихты, связанные с ее налипанием на рабочие поверхности смесителя. Однако химическая однородность шихты, которая оценивается по отклонениям в содержании  $Na_2CO_3$ , составила  $\pm 2~\%$ , в то время как согласно требованиям отраслевых стандартов она не должна превышать 1~%.




**Рис. 2.** Гранулометрический состав соды: 1) нефелиновой; 2) синтетической

В данной работе для улучшения качества шихты предлагается использовать нефелиновую соду в виде компактированного сырьевого концентрата.

Для получения сырьевого концентрата готовили шихту, представляющую собой смесь песка и соды, увлажнение которой осуществляли водой и раствором поташа в количестве 5...7 мас. %. Компактирование шихты проводили на валковом прессе полупромышленного типа, расстояние между валками в зоне прессования — 2 мм. Выход компактированного сырьевого концентрата в виде плиток неправильной формы, толщиной 2 мм составил 80...85 %, остальное — просыпь в виде крупки и отдельных зерен песка.

Результаты опытов показали, что образцы, полученные с использованием для увлажнения раствора поташа, имели механическую прочность в 3...5 раз превышающую прочность образцов, полученных из смеси увлажненной водой. Количество просыпи при этом не превышало 10 %.

Компактированную шихту измельчали с целью получения крупки размером не более 0,6 мм. Химическая однородность компактированного сырьевого концентрата составила  $\pm 0,5$  %.



**Рис. 3.** Технологическая схема приготовления стекольной шихты с использованием компактированного сырьевого концентрата: 1) смеситель; 2) валки; 3) транспортер; 4) классификатор; 5) дробилка; 6) бункер запаса; 7) валковый пресс; 8) кюбель

С учетом полученных данных, внесены изменения в существующую технологию приготовления стекольной шихты на ТЭЛЗ (рис. 3), согласно которой песок, сода и поташ вводятся в состав стекольной шихты в виде компактированного сырьевого концентрата. Для получения концентратов смесь песка и соды увлажняется раствором поташа и перемешивается в смесителе в течение 1...2 мин. Полученная рабочая смесь компактируется на валках, по транспортеру подается в классификатор, затем в щековую дробилку и в бункер запаса.

Схема приготовления шихты для производства электровакуумного стекла включает подачу дозированных компонентов шихты и воды в смеситель с последующим добавлением компактированного

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Полкан Г.А. и др. Особенности процессов приготовления шихты и стекловарения при использовании разных видов соды в производстве листового стекла // Стекло и керамика. -2003. № 5. С. 14-16.
- Фотеева Т.Б., Шеломенцева В.Ф., Соснин В.А. Опытно-промышленное испытание технической кальцинированной соды из нефелинового сырья улучшенного качества // Стекло и керамика. 2003. № 4. С. 15–16.
- 3. Левитин Л.Я., Попов О.Н., Токарев В.Д. Использование в стекловарении соды, полученной гидрохимическим методом

сырьевого концентрата. Далее перемешанная шихта направляется в бункер валкового пресса, компактируется и поступает в бункер запаса готовой шихты.

Использование данной схемы позволяет уменьшить гигроскопичность соды, пыление и расслоение шихты, повысить ее химическую однородность, а также создает благоприятные условия для хранения нефелиновой соды в виде компактированного сырьевого концентрата.

Таким образом, применение компактированного сырьевого концентрата является эффективным способом введения нефелиновой соды в состав шихты электровакуумного стекла с целью повышения ее качества.

- из нефелинового сырья // Стекло и керамика. 2003. № 3. С. 3—6
- 4. Ефременков В.В., Чалов В.П. Оптимизация процесса приготовления стекольной шихты // Стекло и керамика. 2000. № 2. С. 3—4.
- 5. Кондрашов В.И. и др. Опыт замены щелочесодержащего компонента стекольной шихты // Стекло и керамика. 1999. N2 4. С. 3—4.
- 6. Полкан Г.А. и др. Кальцинированная сода из нефелинового сырья сырье для стекольной промышленности // Стекло и керамика. 2003. № 7. С. 13—16.